



Mehr Wert.  
Mehr Vertrauen.

Der neue Zusatz zu  
den Zustandsnoten

Wir kennen  
sie alle



TÜV SÜD Classic

# (!)

## Das gewohnte System der Einstufung nach Schulnoten wird ergänzt!

Das Ausrufezeichen (!) als Symbol für „Achtung - über die übliche Einstufung hinaus gibt es relevante Hinweise...“ wird einer ermittelten Zustandsnote beigefügt.

In vielen Fällen korrelieren die Noten mit den monetären Werten der Fahrzeuge. Ein Paradigmenwechsel stellt diese Regelmäßigkeit jedoch auf den Kopf. So können Fahrzeuge im originalen materiellen Zustand mitunter höher im Kurs stehen als renovierte Fahrzeuge, die in einen „Neu oder Besser-als-neu-Zustand“ versetzt worden sind. Somit erscheint es möglich, dass beispielsweise ein besonders original erhaltenes Fahrzeug im technischen Zustand 4 einen höheren monetären Wert erzielt als ein vergleichbares, komplett renoviertes Note-1-Fahrzeug. Diese potenzielle Diskrepanz wird mit der vorliegenden Anpassung der Bewertung historischer Fahrzeuge kompensiert.

Die Bewertung des technischen Zustands historischer Fahrzeuge nach dem Prinzip der Schulnoten 1 bis 5 bleibt bestehen. Im Falle des besonders originalen materiellen Zustands eines historischen Fahrzeugs erfolgt neben der Zustandsnote die Ergänzung mit einem (!)

Dieses Ausrufezeichen ist der anfängliche (äußere) Hinweis darauf, dass im betroffenen Fahrzeug mehr materielle Originalität steckt als es die Technik und äußere Phänomene bewertende Zustandsnote vermuten lässt.

In einem zusätzlichen Abschnitt wird diese Besonderheit ausführlich erklärt und die Möglichkeit der besonderen Einflussnahme auf den monetären Wert beschrieben.

Die Bewertung von Fahrzeugen in besonders originalem materiellen Zustand erfordert ein ausführliches Gutachten, im Rahmen von Kurzgutachten können derartige Feststellungen nicht getroffen werden.

