



Foto: Adobe Stock/Stocky Bol



Foto: Marcel Schöch



Foto: Marek

- 14 Schmierstoffe**
Neuheiten im Bereich Motorenöle, Additive und E-Fluids

- 28 Prüfmittel**
Große Qualitätsunterschiede bei der Bremsprüfstand-Kalibrierung

- 40 Klima-Sachkundenachweis**
Was sich für Kfz-Werkstätten durch neue EU-Regelungen ändert



Schmierstoffe

- 14 Neuheiten**
Das sind die Neuheiten der Schmierstoff-Hersteller

Automobiltechnik

- 18 Ganzjahresreifen**
Der neue Goodyear Vector All Season 4 im Test
- 20 Glasforschung**
Wie Belron an der Uni Wales an Glasscheiben forscht
- 22 Batterietechnologie**
Taugen LFP-Akkus als Starter- oder Stützbatterie?
- 24 Technik verstehen**
Der neue Elektromotor APP350 von Volkswagen
- 26 Produkte**
Neues aus den Bereichen Stoßdämpfer, Filter & Co.

Werkstatttechnik

- 28 Prüfmittel**
Augen auf bei der Kalibrierung von Bremsprüfständen
- 30 Thermomanagement**
Warum sich der klassische Klimaservice künftig verändert
- 32 Reifenmontage**
Das WalkAway-Konzept von Hunter spart viele Zeit
- 34 Interview**
Topdon-CEO Oscar Diaz über intelligente Diagnose-Tools
- 36 Produkte**
Neues aus den Bereichen Diagnose, Reinigung & Co.

Betriebspraxis

- 40 Klimaservice**
Das bringt die Chemikalien-Klimaschutzverordnung
- 42 FabuCar-Fall**
Kurioses Bremsenproblem an einem Peugeot 208



Zusatzinhalte auf
autoservicepraxis.de
und im asp ePaper.



AUTO SERVICE PRAXIS veröffentlicht regelmäßig sämtliche im Verkehrsblatt abgedruckten Mitteilungen des Bundesministers für Verkehr, soweit diese für § 29 StVZO relevant sind. AUTO SERVICE PRAXIS-Abonnenten verfügen damit über die im Sinne der AU-Anerkennungsrichtlinie erforderlichen Informationen und sind somit vom Bezug des ansonsten vorgeschriebenen Verkehrsblattes befreit.



Rubriken

- 03 Leitartikel**
- 06 Nachrichten**
- 38 TÜV SÜD Aktuell**
- 26 Impressum**

- 39 asp-Werkstattclub**
Beim asp-Werkstattclub in Leipzig drehte sich alles um die Zukunftsfähigkeit von Freien Kfz-Betrieben.