

Seguridad de escaleras y andenes móviles

Las inspecciones de escaleras evitan accidentes

Datos obtenidos de la Asociación Europea de la Evaluación (ELA) en el 2023 en España



15.057 escaleras


nos sitúan en 2º puesto del ranking europeo, solo por detrás de Turquía.



más de 70 accidentes

registrados de los cuales 70 fueron leves y 1 grave.

Causas principales de accidentes en escaleras en España



Soluciones TÜV SÜD



Inspección de ascensores



Certificación de sistemas de seguridad



Inspección de escaleras mecánicas



Certificación energética de ascensores



Inspección de equipos auxiliares



Ensayos con sistema Adiasystem

Puntos clave de inspección escaleras norma UNE-EN 115

- Estado estructura portante y estaciones de maquinaria y retorno.
- Escalones, placas y banda.
- Maquinaria de accionamiento.
- Balaustrada.
- Pasamanos.
- Rellanos.
- Interfaces con el edificio.



Inspección reglamentaria de aparatos de elevación
www.tuvsud.com/es-es/elevacion